



کنترل اتوماتیک

تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستم‌های خطی


دکتر امین نیکوبین

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir



سیستم‌های مرتبه اول





T ثابت زمانی (time constant)

پاسخ ورودی یکه $R(s) = \frac{1}{s}$

$$C(s) = \frac{1}{Ts+1} \times \frac{1}{s} = \frac{a_1}{Ts+1} + \frac{a_2}{s} = \frac{-T}{Ts+1} + \frac{1}{s} = \frac{-1}{s + \frac{1}{T}} + \frac{1}{s}$$


$$\Rightarrow c(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)] = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$







کنترل اتوماتیک، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستمهای خطی

دکتر امین نیکوبین




$$\left. \begin{aligned} \frac{dc(t)}{dt} &= \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}} \\ \frac{dc(t)}{dt} \Big|_{t=0} &= \frac{1}{T} \end{aligned} \right\}$$

$$c = 1 - e^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow \begin{aligned} \text{at } t = T &\Rightarrow c(t) = 1 - e^{-1} = 0.63 \\ \text{at } t = 2T &\Rightarrow c(t) = 0.86 \\ t = 3T &\Rightarrow c(t) = 0.95 \\ t = 4T &\Rightarrow c(t) = 0.98 \end{aligned}$$



زمان نشست settling time: مدت زمان لازم برای اینکه پاسخ به حوالی مقدار نهایی برسد و از آن خارج نشود.



$$\Rightarrow t_s = 4T, 2\%$$

5%

$$t_s = 3T, 5\%$$



زمان صعود t_r Rise time

مدت زمیں لا، بر برای اینکه پاسخ از حوالی مقدار اولیه به حوالی مقدار نهایی بدکتر

۱۰۰٪


۵٪ $\Rightarrow t_r = \infty$

۹۵٪

۵٪ $\xrightarrow{\text{تعمین}}$ $t_r = ?$

۹۰٪

۱۵٪ $\Rightarrow \checkmark$ $t_2 - t_1 = t_r$




$c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$

$\Rightarrow c(t_1) = 1 - e^{-\frac{t_1}{T}} = 0.1 \Rightarrow e^{-\frac{t_1}{T}} = 0.9$ (I)

$c(t_2) = 1 - e^{-\frac{t_2}{T}} = 0.9 \Rightarrow e^{-\frac{t_2}{T}} = 0.1$ (II)

(I)/(II) $\Rightarrow e^{\frac{(t_2 - t_1)}{T}} = 9 \Rightarrow \frac{t_2 - t_1}{T} = \ln 9 \Rightarrow t_r = 2.2 T$



ضرب

$$R(s) = 1 \Rightarrow C(s) = \frac{1}{Ts+1} \Rightarrow c(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

$r(t) = 5H_1$

مشتق

$$R(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C(s) = \frac{1}{Ts+1} \times \frac{1}{s} \Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$


$r(t) = t$

تقریب

$$R(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow C(s) = \frac{1}{Ts+1} \times \frac{1}{s^2} \Rightarrow c(t) = -T + t + Te^{-\frac{t}{T}}$$


$r(t) = \frac{t^2}{2}$

می توان پاسخ به مشتق یک سیگنال ورودی را با مشتق بردی از پاسخ سیستم سیگنال اصلی به دست آورد.





$$c(t) = -T + t + Te^{-\frac{t}{T}}$$



فردبی - ورودی = خطای پاسخ


$$e(t) = r(t) - c(t)$$

$$\Rightarrow e(t) = t - (-T + t + Te^{-\frac{t}{T}})$$

$$= T - Te^{-\frac{t}{T}}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = T$$

خطای حالت ماندگار



سیستم‌های مرتبه دوم

ξ : ضریب میرایی

ω_n : فرکانس طبیعی نامبر

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow P_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2\omega_n^2 - \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow P_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$




حالت زیر میرا $0 < \xi < 1$

$$p_{1,2} = -\xi \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$\Rightarrow p_{1,2} = -\xi \omega_n \pm \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \quad \text{از } z = -\xi \omega_n \pm \omega_d$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

ω_d : فرکانس طبیعی میرا



$$\alpha^2 = \xi^2 \omega_n^2 + \omega_d^2 = \xi^2 \omega_n^2 + \omega_n^2 (1 - \xi^2)$$

$$\Rightarrow \alpha = \omega_n$$

$$\cos \beta = \frac{\xi \omega_n}{\omega_n} = \xi \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \xi$$



پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی پله، حالت زیر میرا، $0 < \zeta < 1$


$R(s) \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow C(s)$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \times \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2 - \zeta^2\omega_n^2} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$


$$\Rightarrow C(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \sin\omega_d t \right) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$$


تقریب $\beta = \cos^{-1} \zeta$



پایین
 فرکانس بالا


$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$






$$\Rightarrow p_{1,2} = \pm j\omega_n$$

$\xi = 0$ حالت نوسان



$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + \omega_n^2)} \times \frac{1}{s} \Rightarrow c(t) = 1 - \cos \omega_n t$$






حالت میرایی بوانی

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2} \times \frac{1}{s} \quad \zeta = 1$$

$$\Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$

$$p_{1,2} = \omega_n$$






حالت فوق میرا $\xi > 1$

$$P_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$


دو قطب حقیقی مجزا داریم

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s-p_1)(s-p_2)} \times \frac{1}{s} = \frac{1}{s} + \frac{a_1}{s-p_1} + \frac{a_2}{s-p_2}$$



$$c(t) = 1 + a_1 e^{p_1 t} + a_2 e^{p_2 t}$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{\omega_n^2}{p_1(p_1 - p_2)}, \quad a_2 = \frac{\omega_n^2}{p_2(p_2 - p_1)}$$



$$\Rightarrow c(t) = 1 + \frac{p_1 p_2}{p_1 - p_2} \left(\frac{e^{p_1 t}}{p_1} - \frac{e^{p_2 t}}{p_2} \right)$$
$$\Rightarrow c(t) = 1 + \frac{\omega_n^2}{2\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}} \left(\frac{e^{p_1 t}}{p_1} - \frac{e^{p_2 t}}{p_2} \right)$$





Figure 1: Unit step response curves of the system



کنترل اتوماتیک، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستمهای خطی

تعریف و محاسبه مشخصه پاسخ گذرا

$$0 < \zeta < 1$$





زمان اوج t_p , Peak time

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta \omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta \omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right)$$

$$\frac{dc(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow \frac{e^{-\zeta \omega_n t} \omega_n \sin \omega_d t}{\sqrt{1-\zeta^2}} = 0$$

$$\Rightarrow \sin \omega_d t = 0 \Rightarrow \omega_d t = 0, \pi, 2\pi, \dots \Rightarrow \boxed{t_p = \frac{\pi}{\omega_d}}^{**}$$

$$M_p = c(t_p) - 1$$

ماندگاری فراجهش M_p




$$M_p = 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_p + \beta) - 1 =$$

$$\sin(\pi + \beta) = -\sin \beta$$

$$\Rightarrow M_p = - \frac{e^{-\zeta \omega_n \frac{\pi}{\omega_d}} \sin(\omega_d \frac{\pi}{\omega_d} + \beta)}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$M_p = \frac{e^{\frac{-\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \beta \Rightarrow \sin \beta = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$M_p = e^{\frac{-\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$



زمان اوج، t_r

$$c(t_r) = 1$$

$$-e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \sin\omega_d t \right) = 0$$


$$\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\omega_d t = 0 \Rightarrow \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\omega_d t = -\cos\omega_d t$$

$$\frac{1}{\sin\omega_d t} \Rightarrow \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \operatorname{tg}\omega_d t = -1 \Rightarrow \operatorname{tg}\omega_d t_r = -\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = -\frac{\omega_d}{\zeta\omega_n} = -\operatorname{tg}\beta$$

$$\Rightarrow \omega_d t_r = \pi - \beta$$

$$\Rightarrow t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{\omega_d}{\zeta\omega_n}$$





$$c(t_r) = 1 \Rightarrow \sin(\omega_d t_r + \beta) = 0$$

$$\omega_d t_r + \beta = 0, \pi, 2\pi, \dots \Rightarrow$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

زمان نشست t_s

$$t_s \approx \begin{cases} \frac{4}{\xi \omega_n} & 2\% \\ \frac{3}{\xi \omega_n} & 5\% \end{cases}$$



Impulse Response

پاسخ به ورودی ندر به برای سیستم مرتبه اول

$$R(s) = 1 \Rightarrow C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Step Res.
↓


$$\zeta < 1 \Rightarrow 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \Rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t$$

$$\zeta = 0 \Rightarrow c(t) = 1 - \cos \omega_n t \Rightarrow c(t) = \omega_n \sin \omega_n t$$

$$\zeta = 1 \Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t) \Rightarrow c(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}$$

$$\zeta > 1 \Rightarrow c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{1-\zeta^2}} \left(\frac{e^{p_1 t}}{p_1} - \frac{e^{p_2 t}}{p_2} \right) \Rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{1-\zeta^2}} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

Impulse Response





Unit ramp response of a second order system

$$\underline{r(t) = t}$$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s^2} \quad \rightarrow \quad R(s) = 1/s^2$$

$$R(s) = \frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{s^2} + \frac{bs + c}{s^2 + 1\zeta -}$$

for an underdamped system ($0 < \zeta < 1$)

$$c(t) = t - \left(\frac{2\zeta}{\omega_n} \right) + e^{-\zeta\omega_n t} \left(\frac{2\zeta}{\omega_n} \cos \omega_d t + \frac{2\zeta^2 - 1}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \quad t \geq 0$$

and the error:

$$e(t) = r(t) - c(t) = t - c(t)$$

at steady-state:


$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{2\zeta}{\omega_n}$$



Ramp Response

$$\xi = 1 \Rightarrow c(t) = t - \frac{2}{\omega_n} + \frac{2}{\omega_n} e^{-\omega_n t} \left(1 + \frac{\omega_n t}{2}\right)$$



$$\xi > 1 \Rightarrow c(t) = t - \frac{2\xi}{\omega_n} + A e^{p_1 t} + B e^{p_2 t}$$





مثال: برای سیستم زیر، t_s ، t_p ، M_p و t_r را تعیین کنید و شکل تقریبی به ورودی پله

جواب را رسم کنید



$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$2\zeta\omega_n = 6 \Rightarrow \zeta = \frac{6}{10} = 0.6$
 $\omega_n = 5$

$$\left\{ \begin{aligned} t_s &= \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{0.6 \times 5} = \frac{4}{3} = 1.33s \quad 2\% \quad \checkmark \\ t_s &= \frac{3}{\zeta\omega_n} = \frac{3}{3} = 1s \quad 5\% \end{aligned} \right.$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{3.14}{4}$$


$\Rightarrow t_p = 0.78s$



$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{3.14 - 0.43}{4} = 0.55 \text{ s} \quad , \quad t_p = 0.78$$
$$t_s = 1.33$$


$$\beta = \cos^{-1} \zeta = \cos^{-1} 0.6 = 0.93 \text{ rad}$$

$$M_p = e^{\frac{-\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{\frac{-3\pi}{4}} = 0.095 \times 100 = 9.5\%$$





مسئله: برای سیستم موتور سروو زیر مقادیر k_1 و k_2 را به گونه ای بدست آورید که $M_p = 20\%$ و $t_p = 1s$



$$\frac{C}{R} = \frac{k_1}{Js^2 + (B + k_1 k_2)s + k_1}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{k_1/J}{s^2 + \left(\frac{B + k_1 k_2}{J}\right)s + \frac{k_1}{J}}$$

$2\zeta\omega_n$ ω_n^2

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.2$$

$$\ln \Rightarrow \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \ln 0.2 = -1.6$$

$$\Rightarrow \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{1.6}{\pi} \Rightarrow \frac{\zeta^2}{1-\zeta^2} = (0.51)^2 = 0.26 \Rightarrow (1-\zeta^2)0.26 = \zeta^2$$



$$(1 - \zeta^2) 0.26 = \zeta^2 \Rightarrow 1.26 \zeta^2 = 0.26 \Rightarrow \zeta^2 = \frac{0.26}{1.26} = 0.2$$

$$\Rightarrow \boxed{\zeta = 0.45}$$

در صورت سوال مار

$$+p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3 \cdot 14}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 1 \Rightarrow \boxed{\omega_n = 3.53}$$

$$\underline{B = 1, J = 1}$$

$$\frac{k_1}{J} = \omega_n^2 \Rightarrow k_1 = 3.53^2 = \boxed{12.5}$$

$$\frac{B + k_1 k_2}{J} = 2 \zeta \omega_n \Rightarrow \frac{1 + 12.5 k_2}{1} = 2 \times 0.45 \times 3.53 \Rightarrow \boxed{k_2 = 0.18}$$

$k_1 \uparrow \Rightarrow \omega_n \uparrow$


$k_2 \uparrow \Rightarrow \zeta \uparrow \rightarrow Mp \downarrow$




برای سیستم‌های مرتبه ۲، همان‌طور که در معادله‌های زیر مشاهده می‌شود

$$\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$


$$P_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} j \quad \zeta < 1$$



$$\beta = \cos^{-1} \zeta$$




$$\omega_n = \omega_n^*$$






کنترل اتوماتیک، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستم‌های خطی

دکتر امین نیکوبین




$$\beta = \cos^{-1} \zeta$$

$$\cos \beta = \zeta$$



$$M_p = M_p^*$$

$$M_p = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$



$$t_s = t_s^*$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$



ضال: برای سیستم مرتبه دوم محل قطبها را به نحوی تعیین کنید که مشخصات زیر برقرار باشد.

$$0.1 < M_p < 0.2, \quad 1 < t_s < 2, \quad 3 < \omega_n < 4$$

$$2 < \omega_d < 3$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 2 \Rightarrow \zeta \omega_n = 2$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 1 \Rightarrow \zeta \omega_n = 4$$

$$M_p = 0.1 \Rightarrow e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.1 \Rightarrow \zeta = 0.6 \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \zeta = 53^\circ$$

$$M_p = 0.2 \Rightarrow e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.2 \Rightarrow \zeta = 0.45 \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \zeta = 62^\circ$$



کنترل اتوماتیک، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستمهای خطی

دکتر امین نیکوبین

$$0.1 < M_p < 0.2$$

$$3 < \omega_n < 4.5 \quad 1 < t_s < 2$$

$$3 < \omega_d < 6.5$$

$$t_s = 2 \Rightarrow \zeta \omega_n = 2$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 1 \Rightarrow \zeta \omega_n = 4$$

$$M_p = 0.1 \Rightarrow e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.1 \Rightarrow \zeta = 0.6 \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \zeta = 53^\circ$$

$$M_p = 0.2 \Rightarrow \dots = 0.2 \Rightarrow \zeta = 0.45 \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \zeta = 62^\circ$$

