



کنترل اتوماتیک

مکان هندسی ریشه ها، بخش اول

دکتر امین نیکوبین

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir



مکان هندسی ریشه‌ها، Root Locus


متغیرهای پاسخ گذرای یک سیستم حلقه بسته به محل قطب‌های حلقه بسته، بستگی دارند. اگر سیستم یک بهره متغیر داشته باشد، با تغییر بهره، محل قطب‌ها تغییر خواهد کرد و پاسخ سیستم تغییر می‌کند.

منظور از مکان هندسی ریشه‌های یک سیستم، رسم ریشه‌های معادله متغیر به ازای $0 < K < \infty$ در صفحه ای‌ا‌ر موهومی می‌باشد.



$$F(s) = \frac{1}{s+1}$$


ضلع ساز: تحلیل هندسی ریشه های سیستم زیر را رسم کنید



$$\frac{C}{R} = \frac{1}{s+1+k}$$

معادله مشخصه


$$P(s) = s+1+k = 0 \Rightarrow s_1 = -1-k$$



- $k=0 \rightarrow s_1 = -1$
- $k=0.5^- \rightarrow s_1 = -1.5^-$
- $k=1 \rightarrow s_1 = -2$
- \vdots
- $k=10 \rightarrow s_1 = -11$
- $k=\infty \rightarrow s_1 = -\infty$



نیل:



$$\frac{C}{R} = \frac{1}{s^2 + K}$$





معادله $s^2 + K = 0 \Rightarrow s^2 = -K \rightarrow s_{1,2} = \pm \sqrt{K} j$


$$0 < K < +\infty$$

$$K=0, s_{1,2}=0$$


$$K=1, s_{1,2} = \pm j$$

$$K=4 \rightarrow s_{1,2} = \pm 2j$$






$$\frac{C}{R} = \frac{K}{s(s+2) + K}$$




$$s^2 + 2s + k = 0 \Rightarrow s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-k}$$

$$F(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$



$$k=0 \rightarrow s_1=0$$


$$s_2=-2$$



$$k = 3/4$$


$$s_1 = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$s_2 = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$




$$k=1$$

$$s_{1,2} = -1$$




$$k=2$$


$$s_{1,2} = -1 \pm j$$



$$k=5$$

$$s_{1,2} = -1 \pm 2j$$





$$\frac{C}{R} = \frac{K(s+2)}{s+1 + K(s+2)}$$

$$s+1 + Ks + 2K = 0$$


$$s(K+1) = -2K-1$$

$$\Rightarrow s_1 = \frac{-2K-1}{K+1}$$

$$K=0 \rightarrow s_1 = -1$$

$$K=1 \rightarrow s_1 = -3/2$$

$$K=\infty \rightarrow s_1 = -2$$



$$1 + K F(s) = 0$$


$$1 + \frac{K(s+2)}{s+1} = 0$$

$$F(s) = \frac{s+2}{s+1}$$


$P_1 = -1$
 $Z_1 = -2$



قواعد کلی برای رسم مسکن هندسی ریشه ها



$$\frac{C}{R} = \frac{K G(s)}{1 + K G H}$$



$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + K G H}$$

معادله مشخصه: $1 + K G(s) H(s) = 0$

$1 + K F(s) = 0$ ←

معادله مشخصه



$$1 + K F(s) = 0$$

معادله متعلقه را به فرم زیر می نویسیم :

$$\angle K + \angle F(s) = -180(2n+1)$$

$$\Rightarrow K F(s) = -1 \Rightarrow$$

$$\|K F(s)\| = 1 \rightarrow \text{شرط اندازه}$$

$$\rightarrow K |F(s)| e^{j\varphi} = e^{j(2n+1)\pi}$$

$$\Rightarrow \varphi = \angle F(s) = -180(2n+1)$$

سند زلویه

برای رسم مکان هندسی ریشه ها فقط از ستاره زلویه استفاده می کنیم .

نقطه s_0 در صدهای جزء مکان هندسی ریشه ها است که $\angle F(s_0) = -180(2n+1)$




$$F(s) = \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$$

$$\angle F(s_0) = \pm 180(2n+1) = \beta_1 + \beta_2 - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$s = \sigma + \omega j$$

$$\Rightarrow F(s_0) = \frac{p_1 e^{j\beta_1} p_2 e^{j\beta_2}}{p_3 e^{j\theta_1} p_4 e^{j\theta_2} p_5 e^{j\theta_3}}$$



$$\Rightarrow F(s_0) = \frac{p_1 p_2}{p_3 p_4 p_5} e^{j[\beta_1 + \beta_2 - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)]}$$

$|F(s)|$



مدائل رشح مکان هندسی ریشه ها در حالت کلی

۱- نوشتن معادله مشخصه به فرم زیر

$$1 + k F(s) = 0$$

که در آن

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$$

۲- صفهای $F(s)$ که در صفت مکان ریشه های $A(s) = 0$ هستند و

قطبهای $B(s) = 0$ را در صفت اعداد مروری رشح می نامیم

$$A(s) = 0 \rightarrow z_1, z_2, \dots, z_m \rightarrow \text{ریشه های } F(s) \text{ به تعداد } m$$

$$B(s) = 0 \rightarrow p_1, p_2, \dots, p_n \rightarrow \text{قطب های } F(s) \text{ به تعداد } n$$



به تعداد عقده‌های $F(s)$ ، (n) شانه مکان هندسی داریم

شانه‌های مکان هندسی از عقده‌های $F(s)$ شروع می‌شوند و به سمت صاف $F(s)$ ختم می‌گردند.

$$1 + K F(s) = 0 \rightarrow 1 + k \frac{A(s)}{B(s)} = 0 \rightarrow B + kA = 0 \rightarrow k = \frac{-B}{A}$$

عده‌های $F(s)$ شروع شانه‌ها \rightarrow $k = 0 \Rightarrow B(s) = 0 \rightarrow$

صاف‌های $F(s)$ انتهای شانه‌ها \rightarrow $k = \infty \Rightarrow A(s) = 0 \rightarrow$

به تعداد $n - m$ شانه به سمت بی‌نهایت می‌روند.





۳- تعیین بقیه واقع بر محور حقیقی

اگر تعداد آل صفر و قطب‌های سمت راست یک نقطه روی محور حقیقی، فرادیده آن نقطه، جزو مکان هندسی ریشه‌ها است.

$$\angle F(s_0) = P_1 - (\theta_1 + \theta_2) = 0 - (180 + 0) = -180$$

$$\angle F(s_0) = 0 - (180 + 180) = -360$$








۱- رسم میانه ها

$n - m$ میانه


$$\varphi = \frac{\pm 180(2k+1)}{n-m} \quad \text{و} \quad \text{کامل بریزید میانه ها} = \frac{\sum P_i - \sum Z_i}{n-m}$$

بهمود صفتی




$n - m = 2$

$\varphi = \pm 90$



$n - m = 3$

$\varphi = 60, -60, 180$



$n - m = 4$

$\varphi = 45, -45, 135, -135$



۵ - تعیین نقاط شکست

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$$

نقاط شکست متناظر با ریشه های تکراری معادله مشخصه.

$$1 + K \frac{A(s)}{B(s)} = 0 \Rightarrow P(s) = B(s) + K A(s) = 0$$

برای ریشه تکراری $\frac{dP(s)}{ds} = 0 \Rightarrow B' + K A' = 0 \rightarrow K = -\frac{B'}{A'}$

$$\Rightarrow P(s) = B - \frac{B'}{A'} A = 0 \Rightarrow A'B - B'A = 0 \rightarrow s^* \quad A' = \frac{dA(s)}{ds}$$

$$K = -\frac{B(s)}{A(s)}$$

ریشه های این معادله، ریشه های نقاط شکست هستند.
اگر K متناظر با s^* حقیقی (منفی) بود، s^* نقطه شکست است.




۶- تعیین محل ریشه‌ها بر محور مرصومی

$$B(s) + K \cdot A(s) = 0 \quad \text{معادله مورد}$$

در معادله فوقه بی $s = \zeta \omega_n$ واری رسم

بخش حقیقی رسمه در اصل می کنیم. دو معادله

دو معادله ω_n ✓
 K ✓ ←





۷- معادله K


مکان هندسی $\rightarrow \angle F(s) = \pm 180^\circ (2n+1)$ شرط زاویه

شرط اندازه

اگر جبراً اصم قطبهای حلقه بسته در s قرار بگیرد با اسیف از شرط اندازه

$$1 + K \frac{A}{B} = 0 \Rightarrow \left| K \frac{A(s)}{B(s)} \right|_{s=s'} = 1$$

$$\Rightarrow K = \sqrt{\quad}$$





کنترل اتوماتیک

مکان هندسی ریشه ها، بخش دوم

دکتر امین نیکوبین

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir




مراتل رسم مکان هندسی ریشه ها

- ۱- نوشتن معادله مشخصه: $1 + k F(s) = 0$ که در آن $F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$
- ۲- مشخص کردن صفرها و قطبهای $F(s)$ در صفحه اعداد موهومی
- ۳- تعیین بخش واقع بر محور حقیقی
- ۴- رسم مکانها
- ۵- تعیین نقاط شکست $A'B - B'A = 0$
- ۶- تعیین محل برخورد با محور موهومی
- ۷- تعیین زاویه خروج از قطب مختلفا و زاویه ورود به صفر مختلفا





۷- تعیین زاویه خروج از قطب مختلط و زاویه ورود به صفر مختلط



از قطب مختلط
 $\alpha = \pm 180 + \sum \beta_i - \sum \theta_i$


از صفر مختلط
 $\delta = \pm 180 - \sum \beta_i + \sum \theta_i$






شکل نویسی مکان هندسی ریشه ها را برای سبب صاف‌تر رسم کنید.
 توضیح: سزده قطبهای نشان دار را، سفود قطبهای $F(s)$ هستند.


صاف‌تر رسم : $1 + k F(s) = 0$




$n=1$
 $m=0$ → $\phi = -180^\circ$
 زاویه مجانب



$n=1$
 $m=1$




$n=2$
 $m=0$




$n=3$
 $m=0$

کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها، بخش دوم


دکتر امین نیکوبین





کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها، بخش دوم


دکتر امین نیکوبین



: Open-Loop Pole-Zero Configurations and the Corresponding Root Loci



مسئله: مکان هندسی ریشه های سیستم زیر را رسم کنید



$$1 + \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = 0$$


$$\frac{C}{R} = \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1) + K(s+2)(s+3)}$$

مخرج

$$\underline{s(s+1) + K(s+2)(s+3)} = 0 \Rightarrow 1 + \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = 0$$



$$1 + \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} z_1 = -2, z_2 = -3 \\ p_1 = 0, p_2 = -1 \end{cases}$$



Root locus (num/den)

4. معینند ضرایب $h-m=0$

$$A'B - B'A = 0$$

5. تعیین نقاط شکست

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^2 + s}$$

$$(2s+5)(s^2+s) - (2s+1)(s^2+5s+6) = 0$$

$$\Rightarrow (s+0.63)(s+2.36) = 0 \begin{cases} \rightarrow s_1 = -0.63 \\ \rightarrow s_2 = -2.36 \end{cases}$$



$$K = \frac{-s(s+1)}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-0.63} = \frac{0.63(-0.63+1)}{(-0.63+2)(-0.63+3)} = 0.07 \checkmark$$

$$K \Big|_{s=-2.36} = 14 \checkmark$$

$$K = \frac{-s(s+1)}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-1.5+0.86j}$$

$$F(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^2 + s}$$

$\rightarrow \text{num} = [1 \ 5 \ 6]$
 $\rightarrow \text{den} = [1 \ 1 \ 0]$

locus(num, den)

$$K = \frac{(1.5 - 0.86j)(-0.5 + 0.86j)}{(0.5 + 0.86j)(1.5 + 0.86j)}$$



مضامین قطری حلقه بسته را


$$s_d = -1.5 + 0.86j$$

وارسلید

$$K = \frac{-s(s+1)}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s = -1.5 + 0.86j}$$


$$K = \frac{(1.5 - 0.86j)(-0.5 + 0.86j)}{(0.5 + 0.86j)(1.5 + 0.86j)} = \frac{(1.5^2 + 0.86^2)^{\frac{1}{2}} (0.5^2 + 0.86^2)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{0.5^2 + 0.86^2} \sqrt{1.5^2 + 0.86^2}} = \dots$$

$$K = 1$$




$$\frac{C}{R} = \frac{k}{s^2 + 2s + k}$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + 2s}$$




کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها، بخش دوم

دکتر امین نیکوبین





مسئله



$$1 + KF(s) = 0$$

$$F(s) = \frac{1}{S(s^2 + 6s + 25)}$$

معادله ریشه ها، معادله هر عددی

$$1 + \frac{K}{S(s^2 + 6s + 25)} = 0 \rightarrow S(s^2 + 6s + 25) + K = 0$$

$$s \rightarrow j\omega \Rightarrow j\omega(-\omega^2 + 6j\omega + 25) + K = 0$$

$$\Rightarrow -j\omega^3 - 6\omega^2 + 25j\omega + K = 0$$

صورتی است

$$P_1 = 0$$

$$P_{2,3} = -3 \pm 4j$$



کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها، بخش دوم

دکتر امین نیکوبین

$$n - m = 3$$

$$\varphi = -60, 60, -180$$


$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$= \frac{-3 + 4j - 3 - 4j - (-)}{3}$$

$$= \frac{-6}{3} = -2$$

$$\text{tg } 60 = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2 \text{tg } 60 = 3 \cdot 46$$

$$\alpha = \pm 180(2k+1) + \sum \beta_i - \sum \theta_i = \pm 180 - (90 + 126) = -36$$



$$\text{tg } \delta = \frac{4}{3} \Rightarrow$$

$$\delta = \text{tg}^{-1} \frac{4}{3} = 53$$

0 < k < 150
!!! بیاری سیم تلفه



دعوت به حل مسئله با محور موهومی

$$-z\omega^3 - 6\omega^2 + 25z\omega + k = 0$$

$$\Rightarrow z(-\omega^3 + 25\omega) + k - 6\omega^2 = 0$$

$$\omega(-\omega^2 + 25) = 0 \begin{cases} \omega = 0 \xrightarrow{k = 6\omega^2} k = 0 \\ \omega = \pm 5 \xrightarrow{\text{I}} k = 6 \times 25 = 150 \end{cases}$$

$$\text{I} \quad k - 6\omega^2 = 0$$




مقدار کار را به نفی حساب کنید که ضریب مدهایی قبلی را حذف کند. $\xi = 0.5$ باشد.

$$\xi = 0.5 \Rightarrow \beta = \omega^{-1} \xi = \omega^{-1} 0.5 = 6^0 \rightarrow s_d = -2 + 3.5z$$

$$1 + \frac{K}{s(s^2 + 6s + 25)} \Rightarrow \Rightarrow K = -s(s^2 + 6s + 25) \Big|_{s_d = -2 + 3 \cdot 5j}$$

$$\Rightarrow K = -(-2 + 3 \cdot 5j)(4 + 3 \cdot 5^2 - 4 \times 3 \cdot 5j - 6 + 6 \times 3 \cdot 5j + 25)$$

$$K = (2 - 3 \cdot 5j)[a + bj] \Rightarrow |K| = \sqrt{2^2 + 3 \cdot 5^2} \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$n \geq m$$



کنترل اتوماتیک

ادامه مکان هندسی ریشه ها، کنترلر PID

دکتر امین نیکوبین



دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir



مکان هندسی ریشه های سیستم های زیر را رسم کنید و جواب را با پاسخ کتاب Ogata مقایسه کنید.

Root-Locus Plot of $G(s) = K(s^2 + 2s + 4) / [s(s + 4)(s + 6)(s^2 + 1.4s + 1)]$




MATLAB

محدوده پایداری

$0 < K < 12$
 $73 < K < 154$



محدوده پایداری
 $\frac{C}{R} = 1 \rightarrow$
محدوده پایداری بدست آید




(a)


دو نقطه شکست داریم:

$$s_1 = -1, \quad s_2 = -1.66$$








Handwritten blue scribble.










کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها


دکتر امین نیکوبین



(11)








$$s_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}j$$

$$s_3 = 1$$

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-2 - 2 + 1}{3} = -1$$

محل استقرار
مغزینگی

نقطه استقرار $\rightarrow s = -1$





(b)



کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها

دکتر امین نیکوبین








اثر اضافه کردن صفر


کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها

دکتر امین نیکوبین




احداثی که در یک
مسیر





$$n - m = 3$$

اصول سیمپل




$$n - m = 2$$


- اصول کردن سیمپل باید بدانیم که فاصله بین پoles و zeros خیلی مهمه.
بنابراین باید افزایش بایداری سیستمی نمود.




اثر اضافه کردن قطب



بالصافه کردن یک قطب است و همانست راد است
 منجمله می شود. بیس، بدیاری سیستم کمتری شود.



افزودن کردن یک
 قطب





کنترلر PID


کنترلر PID ترکیبی از کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی می باشد.

این نوع کنترلر یکی از پرکاربردترین کنترلرها در صنعت و کاربردهای مختلفی دارد.
بیش از ۹۰٪ کنترلرها از این نوع می باشد.


دلیل استفاده گسترده از آن سادگی و کارایی بالای آن می باشد.

$$u = \underbrace{k_p e}_P + \underbrace{k_d \dot{e}}_D + \underbrace{k_i \int e dt}_I$$

$\left\{ \begin{array}{l} P \\ PD \\ PI \\ PID \dots \end{array} \right.$




کنترلر تناسبی Proportional Controller



$$u = k_p e \rightarrow U(s) = k_p E(s)$$

- به سرعت یک بهره ساده است و سرعت پاسخ را افزایش می دهد


- افزایش بیش از حد k_p ممکن است باعث ناپایداری شود. «یعنی سیستمها»



$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

مسئله:

$$m = 1, c = 10, k = 20$$




$$\frac{C}{R} = \frac{k_p}{s^2 + s + 20 + k_p}$$

$$\text{num} = k_p$$

$$\text{den} = [1 \quad 1 \quad 20 + k_p]$$



$t_r = 0.1$ متنوعه $\rightarrow k_p = 300 - 400$



$k_p \uparrow$ با افزایش

$t_r \downarrow$ ✓ کاهش زمان رسیدن

$e_{ss} \downarrow$ ✓

$M_{pd} \uparrow$ ✗


t_s — تغییر چندانی نمی کند

$t_r = 1 \rightarrow k_p = 20$



کنترلر مشتقی، Derivative Controller

$$u = k_d \dot{e}$$



$$U(s) = k_d s E$$

$$\Rightarrow U(s) = k_d s E$$



✓ MP ↓

- در حقیقت یک مغز بسیار سریع افغان می کند ← افزایش پایداری ←
- قبل از بزرگ شدن بیش از حد خطا، اصلاح قابل توجهی اعمال می کند ✓
- خطا را پیش بینی می کند و عمل تصحیح زود هنگام را انجام می دهد. ✓
- مشکل اصلی آن این است که به نوبت خطا بسیار حس است. ✗



کنترل اتوماتیک، کنترلر PID


دکتر امین نیکوبین




e کوچک
 \dot{e} کوچک

e کوچک
 \dot{e} بزرگ

در زمانهای اولیه



=>






کنترل اتوماتیک، کنترلر PID

دکتر امین نیکوبین

PD




$$\frac{C}{R} = \frac{k_d s + k_p}{s^2 + (10 + k_d)s + 20 + k_p}$$



کنترل اتوماتیک، کنترلر PID

دکتر امین نیکوبین



افزایش $k_d \uparrow$

$M_p \downarrow \checkmark$

تفسیر جنبه‌های کمی $t_r \rightarrow$

$e_{ss} \sim \sim \sim$

$t_s \downarrow \checkmark$



کنٹرلر انٹیگرالی



$$u = k_i \int e dt$$


$$U(s) = \frac{k_i E(s)}{s}$$

type


- این نوع کنٹرلر نوع سیٹچ را یک واحد افزایش می دهد ← تاقت باهدف e_{ss}
- در حقیقت یک قطب به نیم امده می کند. تاقت نیاید ← M_p
- نسبت به نویز حس نسبت و آندرا عمل ازین می برد



PI



$$\frac{C}{R} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + 10s^2 + (20 + K_p)s + K_i}$$



افزایش k_i

هدف \downarrow ✓

$t_r \downarrow$ ✓

$t_p \uparrow$ ✗

$t_s \uparrow$ ✗

تغییر نسبت k_p

کنترل اتوماتیک، کنترلر PID

دکتر امین نیکوبین

	t_r	M_p	t_s	e_{ss}
K_p	↓	↑	—	↓
k_d	—	↓	↓	—
K_i	↓	↑	↑	↓ ↓خف




رہنما و راجی کنٹرل PID

- ۱- اضافہ کردن k_p حیت تنظیم t_r
- ۲- اضافہ کردن k_d حیت تنظیم M_p
- ۳- اضافہ کردن k_i ~ ~ بیحدت e_{ss}
- ۴- تنظیم هر سه پیرامتره حیت رسیدن به پاسخ مطلوب




PID

PID



$$U = \left(K_p + K_d s + \frac{k_i}{s} \right) E(s)$$

$$\frac{C}{R} = \frac{K_d s^2 + K_p s + k_i}{s^3 + (10 + K_d) s^2 + (20 + K_p) s + k_i}$$






$$U = K_d \frac{N}{1 + \frac{N}{s}} = \frac{K_d N}{\frac{s+N}{s}} = (K_d s) \frac{N}{s+N}$$

$$\frac{K_d s}{\frac{s}{N} + 1} = \frac{K_d s}{T_f s + 1}$$

Filter Coeff. : T_f

$$T_f = \frac{1}{N},$$

$$d) G(s) = \frac{20}{s(s+1)(s+4)}, H(s) = 1+ks$$



$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH} = \frac{\frac{20}{s(s+1)(s+4)}}{1 + \frac{20(1+ks)}{s(s+1)(s+4)}}$$

$$= \frac{20}{s(s+1)(s+4) + 20(1+ks)}$$

$$s(s+1)(s+4) + 20 + 20ks = 0$$

$$s(s+1)(s+4) + 20 + 20kS = 0$$

$$\frac{1 + kF(s)}{1 + \frac{20kS}{s(s+1)(s+4) + 20}} = 0$$

$$Z_1 = 0$$

$$P_1 \rightarrow$$

$$P_1 =$$

$$P_2 =$$

$$P_3 =$$

$$s(s^2 + 5s + 4) + 20 = s^3 + 5s^2 + 4s + 20 = 0$$



کنترل اتوماتیک، مکان هندسی ریشه ها، بخش اول

دکتر امین نیکوبین