



کنترل اتوماتیک

طراحی جبران ساز به روش مکان هندسی ریشه ها

دکتر امین نیکوبین

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir



مشخصه های عملکردی Performance specifications

- سیستم های کنترلی بهتر انجام کار مشخصی را می توانند.

- به نیازمندی های سیستم کنترلی مشخصه های عملکردی گفته می شود.

- زمان نشت t_s
- t_r
- M_p
- e_{ss}

حوزه زمان ✓


مشخصه های عملکردی

حوزه فرکانس

- Gain Margin
- Phase Margin

Bode

مکان هندسی ریشه ها



Compensator

جبران ساز


Controller

کنترلر

→ جبران ساز به صورت سری با sys و در فرآیند



سری



جبران ساز به صورت موازی با سیستم و در فرآیند

compensator

موازی



Lead compensator	✓	حذف کم فاز	✓	- حوزه نیمان -
Lag	~	بسیار کم فاز	✓	
Lead-Lag	~	بسیار کم فاز	✓	

که میان عددی بیشترها

انواع جبران سازها


Lead compensator	✓	حذف کم فاز	✓	- حوزه فرکانس
Lag	~	بسیار کم فاز	✓	
Lead-Lag	~	بسیار کم فاز	✓	

که با استفاده از ریاضیات Bode




جبران ساز پیش فاز Lead compensator


این جبران ساز در مواقعی استفاده می شود که پاسخ گذرای سیستم مطلوب نیست و با تنظیم بهره K نمی توان قطبهای حلقه بسته را در محل مطلوب قرار داد.




$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$



- محل قطبهای حلقه بسته ① مد نظر باشد
- که با تنظیم بهره $K > 1$ ✓
- محل قطبهای مطلوب ②
- به مقدار K قطبهای حلقه بسته در نقطه ① قرار نمی گیرند.



$$\phi = \beta_1 - \theta_1 > 0$$





مراحل طراحی جبران ساز پیش فز

s_d

۱- با توجه به مشخصات عملکرد، محل مطلوب برای قطبهای حلقه بسته غالب تعیین می گردد
صفت الم s_d دارا سز است .

صندیم - ζ و ω_n قطبهای مطلوب دارا سز است $\rightarrow z = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

تت سوز - M_p, t_s $\rightarrow \zeta, \omega_n$ $\rightarrow s_d$

۲- آیا s_d روی منحن هندسی رسته هافزار دارا ؟

- روش سدیسی $(k) \rightarrow$ نیاز جبران منبغ $\rightarrow s_d$ روی منحن صدیکه $\rightarrow \angle G(s_d) = \pm 180(2k+1)$


- روش دوم \rightarrow شرط زاویه کتیب

$\angle G(s_d) \neq \pm 180(2k+1) \rightarrow s_d$ روی منحن صدیکه نیست
حرفای جبران ساز \rightarrow



۳- معادله زاویه‌ای که جبران ساز را پیش فاز باید به سیخ اندازد تا مشکل هندسی جدید از روی s_d عبور کند.

$$\angle G(s_d) = -200 \text{ درج}$$



$$\begin{aligned} \angle G_c(s) G(s) &= \angle G_c(s) + \angle G(s) \\ &= -180 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \varphi = \angle G_c(s_d) = -180 - \angle G(s_d)$$

$$\text{درج} \rightarrow \varphi = -180 - (-200) = 20, \quad \varphi > 0$$



ع - جبران α زینس فاز به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad \begin{matrix} 0 < \alpha < 1 \\ T > 0 \end{matrix}$$

مقادیر α و T بر روی تعیین می شوند که جبران α زاویه ϕ را ایجاد کند.


α را تا حد ممکن بزرگ انتخاب می کنیم هر چه α بزرگتر باشد K_{ph} بزرگتری شود و فضای حالت ماندگار بزرگتری خواهند شد.

روش پنجم از

د - $\omega = 0$ که K_c با استفاده از آن بدست می آید $\rightarrow K_c = \frac{1}{|G_c(s)G(s)|_{s=0}}$



روش نیم کسز



نیم کسز
زاویه رسم می شود


B-P نیم کسز؛ زاویه APO

نیم کسز



مسئله: برای سیستم زیر جبران سازی وایس لیدرک ξ و ω_n ضریب تحلیب طله نسبت به

تندیب 0.5 ، 4 شود




$$s_d = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

$$s_d = -2 \pm 4\sqrt{1-0.25} = -2 \pm 2\sqrt{3}j$$

$$\angle G(s_d) = -\theta_1 - \theta_2 = -120 - 90 = -210$$

$$\tan \alpha_1 = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha_1 = \tan^{-1} \sqrt{3} = 60 \rightarrow \theta_1 = 120$$





$$\angle G(s_d) = -210$$

پس تغییر می‌دهیم که s_d روی محور حقیقی است و بنابراین طراحی جبران ساز را داریم

حال جبران ساز چه مقدار باید زاویه ایجاد کند، $\varphi = ?$


$$\varphi - 210 = -180 \Rightarrow$$

$$\varphi = 30$$


$$\angle G_c(s_d) + \angle G(s_d) = -180$$



ارزش نویسی $\phi_2 = 15^\circ \rightarrow \phi_1 = 30^\circ$



سیخ صدمان کرده



$$G_c(s) = k_c \frac{s + 2.9}{s + 5.4}$$

سیخ صدمان کرده



روش منتهی

صفر میدان ساز را در 3- قرار دادیم

$$\tan \beta = \frac{2\sqrt{3}}{1} \Rightarrow \beta = 74$$


$$\varphi = \beta - \theta \Rightarrow \theta = \beta - \varphi$$

$$\Rightarrow \theta = 73 - 30 \rightarrow \theta = 43$$

$$\Delta SBA \rightarrow \tan \theta = \frac{2\sqrt{3}}{x} = 0.93$$

$$\Rightarrow x = \frac{2\sqrt{3}}{0.93} = 3.6 \rightarrow \text{محل قطب} = 3.6 + 2 = 5.6$$

صفر را در محل دایره
واری دایره دایره



$$G_c(s) = k_c \frac{s+3}{s+5.6}$$

$$G_c(s) = k_c \frac{s+2.5}{s+?}$$



استفاده از شرط انداز: K_c

$$|G_c(s)G(s)|_{s_d} = 1 \Rightarrow \left| K_c \frac{s+2.9}{s+5.4} \frac{4}{s(s+2)} \right| = 1$$


$s_d = -2 + 2\sqrt{3}j$

$$\Rightarrow \left| K_c \frac{0.9 + 2\sqrt{3}j}{3.4 + 2\sqrt{3}j} \frac{4}{(-2 + 2\sqrt{3}j)(2\sqrt{3}j)} \right| = \left| K_c \frac{\sqrt{0.9^2 + 12}}{\sqrt{3.4^2 + 12}} \times \frac{4}{\sqrt{4 + 12} \cdot 2\sqrt{3}} \right| = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{K_c = 4.7} \Rightarrow \boxed{G_c(s) = 4.7 \frac{s+2.9}{s+5.4}}$$




$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{2} = 2$$





مثال: برای سیستم زیر یک کنترلر PD طراحی کنید به نحوی که حلقه‌های خلب

حلقه بسته مطلوب $s_d = -3 \pm 4j$ شود.



$$G(s) = \frac{s+2}{(s^2+2s+5)(s+4)}$$

$$G_c(s) = k_p + k_d s$$

قطب‌های منفرد را در.

$$\angle G(s_d) = ?$$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{صفرده‌های} \\ G(s) \end{cases} \begin{cases} z_1 = -2 \\ p_1 = -4 \\ p_{2,3} = -1 \pm 2j \end{cases}$$



$$\angle G(s_d) = -220 \rightarrow \boxed{\varphi = 40}$$

باید این را در نظر بگیرد

$$-220 + 40 = -180$$

$$\angle G(s_d) + \angle G_c(s_d) = -180$$

محل صفر

$$G_c(s) = k_p + k_d s = k_d \left(s + \frac{k_p}{k_d} \right) = k_d (s + a)$$

$$\Rightarrow a = 4.7 + 3 = 7.7 \Rightarrow \frac{k_p}{k_d} = 7.7$$

$$G_c(s) = k_d (s + 7.7)$$



$$|G_c(s) G(s)| = 1$$

$$\left| k_d \frac{s+2}{(s+1-2j)(s+1+2j)(s+4)} \right|_{s_d = -3+4j} = 1$$

$$\Rightarrow \left| k_d \frac{(4.3+4j)(-1+4j)}{(2+2j)(-2+6j)(1+4j)} \right| = \frac{k_d \sqrt{4.3^2+16} \sqrt{1+16}}{\sqrt{4+4} \sqrt{4+36} \sqrt{1+16}} = 1$$

$$\Rightarrow k_d = 1, \quad \frac{k_p}{k_d} = 7.7 \Rightarrow k_p = 7.7$$



به عنوان کمپنس

$$k_d s + k_p$$

با استفاده از MATLAB مدل هندسی ریشه های سیستم جبران کننده و جبران کننده را رسم کنید و چک کنید که آیا مدل هندسی ریشه جبران کننده از نقطه $z_1 + 3$ عبور می کند یا خیر.

Ylocus

sisotool



کنترل اتوماتیک

طراحی جبران ساز به روش مکان هندسی ریشه ها

دکتر امین نیکوبین

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir



Lag Compensator

جبران ساز زینس فاز

این جبران ساز از موافقی استفاده می کند که سیگنال مستقیم را با یک مطلق در اولی رفتار حالت ماندگار $\omega \rightarrow 0$ رضایت بخش نیست.

در این حالت اساس جبران ساز از خواست بهبود حلقه باز است بدون اینکه

متصدات پاسخ گذرا تغییر محسوس کند. $\leftarrow M_p, t_s, t_r, \dots$ خوب است
یعنی فواید تغییر نکنند.

به محبت اگر تمام هندسی در اطراف قطبهای حلقه بسته نباشد تغییر زیادی کند.

هدف جبران ساز زینس فاز \leftarrow بهبود رفتار حالت ماندگار \leftarrow کاهش ضرایب حالت ماندگار
 $\omega \rightarrow 0$






روش طراحی جبران ساز به روش فاز

۱- تعیین محل قطب‌های جانب حلقه بسته $\leftarrow s_d$

۲- تابع تبدیل جبران ساز به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}, \quad \beta > 1$$





$$\beta = \frac{K_{vd}}{K_v}$$

$$\beta = \frac{K_{vd}}{K_v} \rightarrow \text{سبب صاف شدن}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$$

$$K_{vd} = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) \underbrace{(s G(s))}_{K_v} = \beta K_v$$

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \xrightarrow{\hat{K}_c \approx 1} G_c(0) = \beta$$

$$\beta = \frac{K_{vd}}{K_v}$$




۴- تعیین T ، به نحوی که رابطه زیر برقرار باشد (بالصحت و قطعاً)

$$-1 < G_c(s_d) < -5$$

چون مشخصات \hat{G}_c مغایرند با مطلوب است. وی فیدبک معادل G_c هندسی از نزدیک s_d عبور کند
صغر و قطعاً وی جبران ساز پس فاز ضعیف کوچک و نزدیک به صفر هستند.

۵- حاصل \hat{K}_c با استفاده از شرایط اندازه،

$$\hat{K}_c \approx 1$$
$$| \hat{K}_c G_c(s) |_{s_d} = 1 \Rightarrow \hat{K}_c = 1$$



برای سیستم زیر می‌فداهیم نندیه خطای ایستای
 سرعت K_v برابر حدود 5 بر کنیم، بدون اینکه
 محل قطبهای قلب حلقه بسته تغییر زیادی داشته باشد

قطبهای قلب

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2) + 1.06}$$

$$= \frac{1.06}{(s + 0.3307 - j0.5864)(s + 0.3307 + j0.5864)(s + 2.3386)}$$

$$s_{1,2} = -0.3307 \pm j0.5864$$

$$s_3 = -2.3386$$

قطب نخبه قلب

s_d



معمولاً نسبت ضرایب ایستای سرعتی وسیع جبران شود

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1.06}{2} = 0.53$$

$$\beta = \frac{K_{vd}}{K_v} = \frac{5}{0.53} \approx \underline{\underline{10}}$$



معملاً $T = 20$ فرض می‌کنیم ، $\beta = 10$

$$G_c(s) = \hat{k}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} = \hat{k}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005}$$

$$\angle G_c(s) = \angle \frac{-0.3307 + 0.05 + 0.5864j}{-0.3307 + 0.005 + 0.5864j}$$

$s_d = -0.3307 + 0.5864j$


$$= \angle -0.2807 + 0.5864j - \angle -0.3257 + 0.5864j$$

$$= \tan^{-1} \frac{0.5864}{-0.2807} - \tan^{-1} \frac{0.5864}{-0.3257} = -64 - (-60.9) = -3.1 \checkmark$$




$$\overset{\circ}{\text{اگر}} \angle G_c(s_d) = -15 \rightarrow T \uparrow$$

$$\overset{\circ}{\text{اگر}} \angle G_c(s_d) = -0.1 \rightarrow T \downarrow$$



اگر s_d کوچکتر شود، ϕ بزرگتر می‌شود.






$$G_c(s) = \hat{k}_c \frac{s+0.05}{s+0.005}, \quad G(s) = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)}$$

$$\hat{k}_c \approx 0.466$$

$$\left| G_c(s) G(s) \right|_{s_d} = 1$$



$$\left| \hat{k}_c \frac{s+0.05}{s+0.005} \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} \right|_{s_d} = 1$$
$$s_d = -0.3307 + 0.5864j$$


$$\Rightarrow \hat{k}_c = 0.466$$





$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = 0.966 \times \frac{0.05}{0.005} \times \frac{1.06}{2}$$

$$= 5.1 \checkmark$$







$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{0.5} = 2$$
$$e_{ss} = \frac{1}{5} = 0.2$$



کنترل اتوماتیک

طراحی جبران ساز به روش مکان هندسی ریشه ها

دکتر امین نیکوبین

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

anikoobin@semnan.ac.ir



Lead-Lag Compensator

جبران ساز پیش فاز - پس فاز

Lead compensation basically speeds up the response and increases the stability of the system. Lag compensation improves the steady-state accuracy of the system, but reduces the speed of the response.

If improvements in both transient response and steady-state response are desired, then both a lead compensator and a lag compensator may be used simultaneously. Rather

Lead → افزایش سرعت پاسخ → افزایش پایداری → $\phi > 0$ → تفردهای مکان هندسی بلوک جبر منهای شوند

سرعت پاسخ کم شود → $\phi < 0$ → پس فاز

جبران ساز



\rightarrow k_{lead} بیشتر بخوانیم به طور همزمان هم متعصب پاسخ گذرا را بهبود میده ← s_d


\rightarrow Lag و هم متعصباً پاسخ ماندگار را اصلاح کنور ← e_{ss} به مقدار مطلوب برسد

به ازای ضریب ان ساز بیش فاز - پس فاز استفاده کنیم



مدل‌های جبران ساز: پیش فاز، پس فاز

۱- تابع تبدیل جبران ساز به صورت زیر در نظر گرفته می شود



اساس طراحی جبران ساز: پیش فاز و پس فاز جبران ساز پس فاز را اولاً می کنیم

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{\alpha T_1}}$$

Lead ←

$$0 < \alpha < 1$$

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$

Lag ←

$$\beta > 1$$

1 → Lead

2 → Lag



۲ - تقسیم محل قطبهای حلقه بسته معلوم $\leftarrow s_d$

۳ - محاسبه مقدار فازی که میدان s از پیش فاز بیه اضافه کند $\leftarrow \phi$

۴ - α و T_1 به نحوی انتخاب می شود که بخش پیش فاز میدان s از

زاد ϕ را ابعبار کند

$$\angle \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{\alpha T_1}} = \phi$$



۵- با فرض اینکه T_2 براندازه کمی بزرگ انتخاب شود به نحوی که

$$\left| \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right| \approx 1, \quad -1 < \angle \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} < -5$$

مکان K_c را از شرط انداز به صورت زیر به دست آوریم

$$\left| K_c \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{\alpha T_1}} G(s) \right|_{s_d} = 1 \Rightarrow K_c = \checkmark$$

بفرض β بسیار بزرگ شود



۴- جراحی جبران ساز زیس فاخر، معادله β

نسبت هدای لیمیسی لیم $\rightarrow G(s) = \frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}} K_c$

جبران ساز با جبران ساز زیس فاخر

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}}$$

$$\beta = \frac{K_{vd}}{K_v}$$

معملاً گنجهی که برای آن میدان کسیر فزطری لیمیسی لیم زیس فاخر

$$\boxed{\frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}} K_c G(s)}$$




۷ - تعین T_2 بر نعدی که

$$-5 \angle \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\alpha T_2}} \angle -1$$



مسئله: برای سیستم زیر




قطبهای حلقه بسته $s_{1,2} = -0.25 \pm 2j$ هستند

$$\frac{C}{R} = \frac{4}{s^2 + 0.5s + 4}, \quad \omega_n = \underline{2}, \quad 2\zeta\omega_n = 0.5 \rightarrow \zeta = \underline{0.125}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{4}{0.5} = \underline{8}$$


می خواهیم ضریب حساسیتی قطبهای حلقه بسته را به 0.5 افزایش طبیعی نسبتی آنها به 5 و نسبت فضای ارثه کی سرعت به 80 ببرد.

$$s_d = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -2.5 \pm 4.33j$$



سیستم بدون ساز

$$k_v = 8$$



سیستم بدون ساز

$$k_v = 80$$



۱- طراحی جبران ساز پیش فاز

$$G(s) = \frac{4}{s(s+0.5)}$$


$$s_d = -2.5 \pm 4.33j$$


$$\angle G(s_d) = -\theta_1 - \theta_2 = -120 - 115 = -235$$

$$\alpha_1 = \tan^{-1} \frac{4.33}{2.5} = 60 \rightarrow \theta_1 = 120$$

$$\alpha_2 = \tan^{-1} \frac{4.33}{2} = 65 \rightarrow \theta_2 = 115$$

$$\angle G(s_d) = -235 \rightarrow -180 \rightarrow \phi = 55^\circ$$





$$\phi_1 = \tan^{-1} \frac{2}{4.33} = 25$$


$$\phi_2 = 55 - 25 = 30 \rightarrow \tan 30 = \frac{x}{4.33} \Rightarrow x = 2.5 \rightarrow p = 5$$

سین فاز - روش نیم از k کمینه شود
 در اینجا بین ما جدول تعیین کردیم از سین فاز
 هم دانی کسب می شود از روش نیم از سین فاز
 جهت دگس عنصر جدول از سین فاز را روی
 عقب لا $G(s)$ وارد می دهیم

$$K_c \frac{s+0.5}{s+p} = K_c \frac{s+0.5}{s+5}$$



پس می‌توانیم سوال کنیم: صورت زیری سوز



$$\left| K_c \frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}} G(s) \right|_{s_d} = 1 \Rightarrow \left| \frac{4K_c}{s(s + 5)} \right|_{s_d = -2.5 + 4.33j} = 1$$



$$\left| \frac{4K_c}{s(s+5)} \right|_{s_1 = -2.5 + 4.33j} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{4K_c}{(-2.5 + 4.33j)(2.5 + 4.33j)} \right| = 1$$

$$\Rightarrow K_c = 6.26$$

$$\Rightarrow K_c \frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}} G(s) = \frac{4 \times 6.26}{s(s+5)} = \frac{25}{s(s+5)}$$



$$\Rightarrow k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{25}{s(s+5)} = 5 \rightarrow 80$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{k_{vd}}{k_v} = \frac{80}{5} = 16$$

جدول β نیست:

$$\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$



$$\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} = \frac{s + 0.2}{s + 0.0125} \quad T_2 = 5 \text{ فرس}$$

$$\angle \frac{s + 0.2}{s + 0.0125} = \angle \frac{-2.3 + 4.33j}{-2.4878 + 4.33j}$$
$$s_d = -2.5 + 4.33j$$

$$= \text{tg}^{-1} \frac{4.33}{-2.3} - \text{tg}^{-1} \frac{4.33}{-2.4875} = -62 - (-60) = -2 \checkmark$$



$$G_c(s) = 6.26 \frac{s + 0.5}{s + 5} \frac{s + 0.2}{s + 0.0125}$$



$$G(s) = \frac{4}{s(s + 0.5)}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = 6.26 \times \frac{0.5}{5} \times \frac{0.2}{0.0125} \times \frac{4}{0.5} = 80 \checkmark$$



Lead ↓

Lag ↓



مقدار $e_{ss} = \frac{1}{8} = 0.125^-$

مقدار $e_{ss} = \frac{1}{80} = 0.0125^-$